



**AUTORIZOVANÁ OSOBA 212**  
**CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a.s. Praha**  
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

na základě Rozhodnutí o autorizaci č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

# CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 1575/Z/212/2008

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

## **Bezpečnostní protipožární dveře KP2 a odvozené varianty: KP2/2; KP2/3; KP2/2 s nadsvětlíkem a KP2/3 s nadsvětlíkem.**

dovozce **SHERLOCK BOHEMIA, s.r.o.**  
U Elektry 8, 198 00 PRAHA 9

IČ: **25757041**

výrobce/výrobna: **SHERLOCK s.r.o.,** Ľubovnianska 7, 851 07 Bratislava, SK /  
**/ SHERLOCK s.r.o.,** Továrenská 15, 901 01 Malacky, SK.

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisí se základními požadavky. Jedná se o stavební technické osvědčení

č. **STO-08-2213/Z** ze dne 28.02.2008.

Dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o certifikaci č.: **P-C-1575/Z/212/2008**, ze dne 28.02.2008, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán dne 28.02.2008 a zůstává v platnosti tak dlouho, dokud se podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5 odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Ve Zlíně, dne 28.02.2008



Ing. Antonín Novotný  
vedoucí AO 212